



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
"Año del Fomento a las Exportaciones"

06 de noviembre, del 2018
DM/ADM/APROB-0385-0594

Ingeniero:
DEMETRIO LLUBERES V.
Administrador EGEHID
Su Despacho.

Asunto: Solicitud contratación de una Compañía especialista en Rebobinado de Polos del Rotor, para Mini central de Boba.

Distinguido Ingeniero Lluberes:

Cortésmente, tenemos a bien solicitar de su aprobación, salvo su mejor parecer que se hagan los tramites de lugar, para la contratación de una **Compañía Especialista en Rebobinado de Polos**, para realizar la reparación de Rotor del Generador de la mini Central de Boba, ya que se encuentran averiados cuatro polos y los demás están dando bajo aislamiento en su bobina, hecho este indicador que es necesario realizar su reparación.

Queremos indicar, que todos estos problemas de esta mini central son ocasionados por los múltiples disparos por la apertura de la línea 12.5Kv. Matancita Boba, que opera la distribuidora de electricidad del norte (EDENORTE).

Ya en muchas ocasiones se ha hablado con ellos de que avisen antes de aperturar dicha línea, para que EGEHID saque la unidad de línea y de esa forma evitar el disparo del generador y evadir daños.

Dicha solicitud fue registrada en el Sistema SAP con la Solped **#.10035932.**

En espera de que nuestra solicitud pueda ser acogida por usted.

Atentamente,

DM
ING. MARTIN RAMIREZ F.
Director de Mantenimiento

Mdiaz

Anexo: Comunicación, fotos y Referencia.



Líder en Energía Limpia

Licitaciones