



CONVOCATORIA A COMPARACIÓN DE PRECIOS DE OBRA

Referencia del Procedimiento: No. EGEHID-CCC-CP-2019-0062

RESPUESTAS A PREGUNTAS

**Construcción Alcaldía Municipal en Juan de Herrera, Provincia San Juan,
República Dominicana.**

1- En la Partida 13.1 de Pintura Base no se Visualiza la Cantidad de esa Partida

Resp.: 1,203.66

2- 27.8 Que nombre llevara el letrero en bronce 8"*6".

Resp.: Alcaldía Juan de Herrera

3- Partida 15.5 la Unidad de Medida no fue colocada

Resp.: M3

4- 44) La losa de techo inclinada segundo nivel deben tener acero Ø3/8" a 0.15 m, est. 3/8" a 0.20 AD, hormigón con una resistencia de 210 kg/cm Aclarar este punto de la evaluación.

Resp.: Son dos losas, una de ellas con acero de 3/8" a 0.15m AD y la otra con acero de 3/8" a 0.20m AD.

5 -Partida 25.12 Fraguache la Unidad de Medida no fue Colocada

Resp.: M2

6) El Ítems seis no está, en las partidas presupuestarias salta de la cinco a la siete-

Resp.: Si salta de la cinco a la siete

7-EN EL RENGLON DE CALLES CIRCUNDANTES ACLARAR EL NOMBRE DEL SUB TOTAL ALCANTARILLA Y SUB TOTAL DE GASTOS DIRECTOS DE ALCANTARILLAS, QUEREMOS SABER SI ES UN ERROR Y EN SU DEFECTO SERIA SUB TOTAL CALLE CIRCUNDANTES Y SUB TOTAL DE GASTOS DIRECTOS EN GENERAL

Resp.: Es un error de digitación.

4.3 MUROS BLOQUES HORMIGON 6" B.N.P @3/8 A 0.60ML

4.4 MUROS BLOQUES 6" B.N.P @3/8" A 0.60ML

EN LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS SE PRESENTAN DOS PARTIDAS CON BLOQUES BNP ESPECIFICAR SE ES ASI O UNA DE ELLAS ES SNP

Resp.: **4.4 es SNP**

9.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS BLANCOS
SENCILLO CON TAPA

9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
GRANDES BLANCO, INCRUSTADO EN TOPE DE CRISTAL

9.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
PEQUEÑO BLANCO INCRUSTADO EN TOPE DE CRISTAL

9.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE FRAGADERO DOS BOCAS

LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS EN EL PRESUPUESTO SE PRESENTAN INCLUYENDO LA INSTALACION Y EN LOS ASPECTOS A EVALUAR SON PRESENTADAS PARA SOLO INCLUIR EL SUMINISTRO SIN MANO DE OBRA, ESPECIFICAR SI LA MANO DE OBRA DEBE DE PRESENTARSE EN LOS ANALISIS DE CADA PARTIDA O EN SU DEFECTO ACLARAR CUALES PARTIDAS NO SE DEBE INCLUIR LA MANO DE OBRA EN SUS ANALISIS.

Resp.: **En los aspectos a evaluar se especifica que no se debe violentar la literatura de la lista de cantidades, por ende, el precio unitario de estas partidas, donde se especifica suministro e instalación, debe incluir la mano de obra.**

39) Capa Asfáltica de 2 Pulg;

39.3 Esta partida tiene contemplado 15.00km de Aprox. De distancia, pero la planta de asfalto más cerca de la zona a intervenir está a 35.00km Aproximado. ¿Qué hacer en este caso con el kilometraje suministrado por ustedes para el análisis?

Resp.: No debe ser violentada la lista de cantidades, por lo que el análisis debe ser con una distancia de acarreo de 15.00 kms.

ASPECTOS A EVALUAR PROYECTO CONSTRUCCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN.

43) La losa de techo plana segundo nivel deben tener acero Ø3/8" a 0.15 m, est. 3/8" a 0.25 AD, hormigón con una resistencia de 210 kg/cm². Aclarar este punto de la evaluación.

Resp.: Son dos losas, una de ellas con acero de 3/8" a 0.15m AD y la otra con acero de 3/8" a 0.25m AD

15) HORMIGO ARMADO EN:

15.6 Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm²) con Acero Grado 60 @3/8" a 0.,15 0,25 AD, H=0.12M

Existe discrepancia entre el listado de partidas y el Aspecto de evaluación, Aclarar este punto.

Resp.: No, Son dos losas, una de ellas con acero de 3/8" a 0.15m AD y la otra con acero de 3/8" a 0.25m AD



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Gerencia de Compras y Contrataciones

"Año de la Innovación y la Competitividad"

3) HORMIGO ARMADO EN:

3.11 Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm²) con Acero Grado 60 @3/8" a 0.,15 0,25 AD, H=0.12M

Existe discrepancia entre el listado de partidas y el Aspecto de evaluación, Aclarar este punto.

Resp.: Son dos losas, una de ellas con acero de 3/8" a 0.15m AD y la otra con acero de 3/8" a 0.25m AD.

EQUIPOS REQUERIDOS:

2 Ligadora

1 Greda

1 Retroexcavadora

1 Retro Pala

1 Rodillo Vibro Compactador

1 Camión Volteo

1 Camión de Carga

EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON UNO DE LOS ASPECTOS DE EVALUACIÓN ANTES EXPUESTOS QUEDARA INMEDIATAMENTE DESCALIFICADO.

Estos equipos deben ser propiedad del oferente oh pueden ser de tipo alquiler.?

Resp.: Pueden ser propios o alquilados, en ambos casos deben ser soportados por las documentaciones pertinentes.

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do